رو ديفا سيلر ٣٠

المواصفات :

- بطانة سيلر للأسطح الجبسية والمسامية لزيادة الصلابة والتجهيز للدهانات والمواد اللاصقة.
- يتكون روديفا سيلر ٣٠ من راتنجات أكريليك كوبوليمر ذو قوة التصاق عالية على جميع الأسطح ومانع لنفاذية المياه ومعالج كيمائياً لمنع امتصاص أوجه الدهانات التي تليه على الأسطح المعالجة به مما يضمن درجة عالية من الامتصاص مع تقليل معدلات الاستهلاك للمواد المستخدمة التي تليه.

المميزات :

- دهان ابيض يعطى قوة صلابة للمحارة والأسطح الجبسية.
- يعمل على زيادة قوة التصاق النظام بالكامل على جميع الأسطح.
- يقلل استخدامه من تكون الشروخ الناجمة عن انكماش المحارة والخرسانة.
- غير ضار بالصحة وسهل الاستعمال.
- يسمح بسرعة وسهولة أعمال التشطيب.
- مقاومة عالية لنفاذية المياه من داخل المحارة مما يقلل من وجود حالات التشقق التي تحدث بالمحارة.

مجالات الاستعمال :

يستعمل روديفا سيلر ٣٠ كوجه تحضيري للأسطح الآتية: ـ

- الأسطح والبلوكات الجبسية لزيادة صلابتها حيث يتخلل المسام الموجودة بهذه الأسطح فيتفاعل معها كيميائياً مما ينتج عنه سطح جاهز لتشغيل مختلف أنواع الدهانات والمواد اللاصقة مع ضمان عدم انفصال الدهانات أو المواد اللاصقة عن الحوائط مثلما يحدث عندما يتم الاستعمال مباشرة بدون المعالجة.
- حوائط التخشين العادية عند الرغبة في دهانها باللون الأبيض أو أي لون فاتح.
- الخرسانات السابقة الصب والتجهيز (الخرسانة الناعمة) لضمان سد المسام الموجودة بها لإمكان تشغيل الدهانات أو المواد اللاصقة عليها مباشرةً.
- الأسطح السابقة الدهان بالزيت العادي عند الرغبة في إعادة دهانها بمواد أخرى أو لصق سيراميك وقيشاني فوقها مباشرة بدون الحاجة إلى تكسيرها وذلك بواسطة المواد اللاصقة الخاصة لهذا الغرض.
- جميع الأسطح الخشبية لتجهيزها للدهانات المختلفة أو أي مواد لاصقة.
- البلوكات الأسمنتية والطوب الوردي والطفلي في حالة دهانها بمادة الكوارتز مباشرة.

المواصفات الفنية :

- اللون	:	أبيض
- الكثافة النوعية	:	١,٦
- معدل الاستهلاك	:	بعد تخفيفه بنسبة ١:١ ماء نظيف يغطى ٩م٢ .
- زمن الجفاف	:	١٥ ـ ٣٠ دقيقة (في ظروف الجو القياسية) .
- زمن التخزين	:	لمدة سنتان (في ظروف الجو القياسية وعبواتها الأصلية)
- العبوات	:	بستله ٢٠ كيلو - براميل ١٥٠ كيلو

طريقة التشغيل :

يتم تخفيف رو ديفا سيلر ٣٠ بحوالي ١:١ ماء نظيف مع التقليب جيداً ثم يتم دهانه مباشرة بواسطة الفرشاة أو الرولة القطنية ثم يترك السطح المدهون لمدة ٢٤ ساعة ليكون جاهز للتشغيل .